



PLASTISOL TRANSFERS

SIMPLETRANS
DER EINFACHE

SOLIDTRANS
DER ROBUSTE

VON **SIEBDRUCKEREI ZIPF**

WASCHANLEITUNG



BIS ZU 60°C WASCHBAR
TROCKNER VERMEIDEN
LINKS HERUM BÜGELN

Mit einem Transferdruck veredelte Textilien unterliegen eigenen Vorgaben zur Waschbarkeit, bitte gehen Sie schonend damit um und halten Sie sich an diese Waschanleitung. Die im Textil befindliche Waschanleitung wird durch eine Druckveredelung aufgehoben, sollte diese aber geringere Temperaturen verlangen, so sind diese einzuhalten!

- auf links herum gedreht waschen, Trommel nicht überladen
- bis 30/40/60 °C waschbar (je nach Transfer)
- Weichspüler vermeiden, keine Bleichmittel verwenden!
- Trockner vermeiden, nicht Schleudern!
- nicht über das Motiv bügeln!

SIMPLETRANS
DER EINFACHE



BIS 40°C WASCHBAR
TROCKNER VERMEIDEN
LINKS HERUM BÜGELN

SOLIDTRANS
DER ROBUSTE



BIS 60°C WASCHBAR
TROCKNER VERMEIDEN
LINKS HERUM BÜGELN